

39. Definujte kapilaritu

schopnosť roztiekat výplňat medzery
(40) Závarací prívod pre obalenie elektrody 40 V na 1 mm priečneho elektródy

41. Plamen pri zváraní I

karburátne, aby nevznikol Al₂O₃
 S, I, S, S, S-Mn [Mn-19, S-Mn-14]

42. Označovanie pridaného materiálu pri ZPT

Uložením taviaca je rozložiť oxidu a zamieďovať ich tvorbu pri spajkovani

- majú dobré značat spajkovany material a spájku
- účinná reakčná teplota taviaca má typ o 50 až 150 °C nižšia ako teplota tavenia spájky, aby taviivo rozpustilo oxydy pred zatavením spájky
- minimálnu viskozitu v oblasti prac. teplot spájky

44. Spôsob ohrevu pri spájkovaní

- lokálny ohrev
- v celom objeme (do peci)

45. Funkcie trosky pri ETZ

- tvorba tepla prechodom odporu prúdu
- ochrana zváraného kovu pred oklím
- sústena zváraného kovu
- zabezpečuje stabilitu procesu
- vedenie elektrického prúdu

46. Statické charakteristiky pri obhlukovom zváraní (závislosť)

závislosť napäťa a prúdu v ustálenom stave (nezávisle od t)

48. Teplo a elektrod pri ROZ

katioda 2300 K, anoda 2600 K, súpeč 4000K

49. Druhy odporov pri odporovom zváraní

R_{pt}, R_{pt} - odpor medzi elektrodami u zváranými materiálmi

R_p - prechodový odpor materiálu

$$R = R_{pt} + R_{pt} + R_{pt} + R_{pt} + R_p$$

50. Súčinitel vytiahovania elektrody — výťažok

$$\eta_j = \frac{m_j}{m_i} * 100\%$$

m_j - hmotnosť navareného kovu

m_i - hmotnosť roztaveného kovu jadra

51. Redukčné ventily — rozdiely

- materiál na acetylén nemože byť z mosadze

- uchylenním: O₂ - posuvná matica

C₂H₂ - strieľňom (frekvenčná matica)

52. Rozdelenie odporového zvárania

a) stikové zváranie (slepčaním a odávením)

b) zváranie preplňovaním (bodové, štvoré)

53. Redukčné ventily rozdielenie

- podľa stupňa redukcie: jedno a viacstupňové podľa konštrukcie: ventily a príamym alebo opätným vstupom

54. Prúid pri odporovom stikovom zváraní

stikčaním: 200 - 300 A/mm²

odávením: 10 - 25 A/mm²

55. Prípravné procesy ZPT

- a) zváranie 2 elektrodami - so spoločným zdrojom, s oddeleným zdrojom
- b) zváranie 3 elektrodami
- c) navarovanie pásikovou elektrodou
- d) zváranie zo studenym dielom

56. Zmesi plávov pre MIG a MIG-G

Mg, Al, CO, zmes, zmes Ar-0, Ar-H₂, Mg, Ar, He, Ar-O, Ar-H₂

57. Funkcia taniva pri spájkovaní

Tanivo, chemický prostriedok, ktorý pomáha najmä tým, že zo spájkovanej plochy odstraňuje povrchový oxiď a chráni ju počas spájkovania pred ďalšou oxidáciou

58. Spájkovanie podla "teplovných zdrojov"

- 1. dotykové spájkovanie 'pištoľové'
- 2. planeň
- 3. peci
- 4. odporový ohrev
- 5. indukčný ohrev
- 6. ponorné spájkovanie

59. Označovanie elektrody podľa STN

- E XX XX
- XX - trieda akostí
- X - druh obalu
- X - elektroda

60. Označovanie elektrody podľa EN

- E 46 3 1 Ni B 5 4 H₅
- 46 - pevnosť a fažnosť kovu
- 3 - náročova práca zváraného kovu
- 1Ni - chemické zloženie zváraného kovu 'príslady'
- B - obal
- 5 - výťažnosť
- 4 - poloha zvárania
- H₅ - obsah H₂

61. Definujte impulzné zváranie

Zváranie v ochranej atmosfére plynov, prenos materialov sa uskutočňuje bez skratu s definovanou troškou kvapiek na 1 mieste má malý rozstreok

62. Parametre ETZ

- tvor a druh elektrody

- priemer elektrody

- zloženie elektrody

- rýchlosť zváraného pohybu - charakter trošky

63. Druhy ETZ

- a) s odtauviacou sa hubicou
- b) s neodtauviacou sa hubicou

64. Parameter vlykajúci na dĺžku obliku

Čím väčšie napätie, tým je väčšia dĺžka obliku

- elektródy sú v tvare čelucha, je to energeticky náročnejší spôsob

- nie väčšia dĺžka k hriadeľu na rozhŕaní mat... často je to dôležitý spoj

65. Výkon navárenia pri TIG a MIG/M G**66. Stikové odporové zváranie slepčením**

- zvárajú sa takto ajčové materiály, dráby, tyče, nŕky

- elektródy sú v tvare čelucha, je to energeticky náročnejší spôsob

- nie väčšia dĺžka k hriadeľu na rozhŕaní mat... často je to dôležitý spoj

67. Označovanie taviív na spájkovanie

FB XX XX

F - flux taviivo), B - brazing (spájkovanie)

X - tažké a ľahké kovy

X - tvrdé a ľahké spájky

X - reakčná teplofa

X - korozia

68. Zoženie redukčného ventilu pre O₂ a C₂H₂

pozívajú sa na znížovanie tlaku vo fláši na pracovný tlak teleso

redukčného ventilu je rozdeľená na vysokotlakovú a nízkotlakovú

komoru. Každá komora má svoj manometr. Komory sú navzájom

prepojené skrútacom ventilom. Z nízkotlakovéj komory na pln viedie cez

uzavárací ventil do hadice a do horaka. V nízkotlakovej komore je

membrána, na ktorej tlak pružina a jej tlak možno meniť regulačnou

skrutkou.

69. Teplo pri odporovom bodovom zváraní

$\Omega = \frac{1}{F_z} * 0.239 * I_z * t_z / d_f / J_z / U_z$

70. Dôsledok znečistenia drôtu

vzork chyb, znečenie kvality, náčynnosť na krehký tora.

71. Riadenie rozdielnej vodivosti pri odporovom stikovom zváraní

stláčanim

klešťová vodivosť => plocha elektrody sa zväčšuje a opäne

rezach horák na 3 ventily (+ 1 na kyslik) a ovľadaciu páčku

73. Pracovný tlak O₂ a C₂H₂

tlak O₂ = 0,3 - 0,5 MPa, tlak C₂H₂ = 0,09 - 0,15 MPa

74. Napätie pri paralelnom zapojení 2 elektrodi

$U_p = U_z$

75. Parameter ROZ ovplyvňujúci návar

$U_p = U_z$

76. Označovanie taviív na spájkovanie

FB XX XX

F - flux taviivo), B - brazing (spájkovanie)

X - tažké a ľahké kovy

X - tvrdé a ľahké spájky

X - reakčná teplofa

X - korozia